

 www.sfhh.net	Société Française d'Hygiène Hospitalière Président : Pr Philippe Berthelot Unité d'hygiène inter hospitalière, Service des Maladies Infectieuses et Laboratoire de Microbiologie CHU Saint-Etienne 42055 cedex 2 Tél. : 04 77 82 88 26. Fax : 04 77 12 04 39	
---	---	---

Saint Etienne le 24 janvier 2013

Monsieur le Dr. Jean-Yves GRALL
Directeur général de la santé
14 avenue Duquesne
75305 PARIS 07 SP

Monsieur Jean DEBEAUPUIS
Directeur général de l'offre de soins
14 avenue Duquesne
75305 PARIS 07 SP

Monsieur le Directeur général de la santé,

Monsieur le Directeur général de l'offre de soins,

Au nom de la Société Française d'Hygiène Hospitalière (SF2H), nous vous alertons de la publication récente d'articles scientifiques (Casalegno JS, Plos One 2012 et Ma STC, Emerg Med J 2012) étudiant en conditions d'utilisation réelle (essais pragmatiques) la contamination des sondes d'échographie endovaginale par le papillomavirus humain (HPV).

Contrairement à l'étude de Hong Kong (Ma, 2012) dans laquelle la sonde n'était protégée que par un préservatif, l'étude lyonnaise (Casalegno, 2012) a analysé la contamination des sondes endovaginales protégées après entretien selon les préconisations du rapport « Gaines de protection à usage unique pour dispositifs médicaux réutilisables : recommandations d'utilisation », validé par le CTINILS le 5 décembre 2007, puis par le Haut Conseil de la santé publique (HCSP) le 14 décembre 2007, rapport complété par un avis du 17 octobre 2008.

La sonde couverte par une gaine de protection adaptée à l'utilisation prévue et répondant aux exigences de la directive européenne 93/42/CEE bénéficiait d'une désinfection par lingettes détergentes désinfectantes à usage unique selon les modalités définies par le HCSP. Cette étude objective la contamination des sondes par HPV après procédure de désinfection et également avant réutilisation dans 3% des cas. Ces travaux mettent en lumière de probables difficultés d'observance des bonnes pratiques, mais soulèvent aussi des interrogations sur les critères de performance pour les gaines de protection.

...

Ces données posent la question de la réévaluation du risque de transmission nosocomiale de micro-organismes par l'intermédiaire de ce type de matériel et les modalités de désinfection à appliquer pour minimiser ce risque. Cette réévaluation en fonction de l'actualisation des données scientifiques était déjà mentionnée dans l'avis du HCSP relatif à la désinfection des sondes à échographie endocavitaire du 17 octobre 2008. Bien qu'il n'y ait pas, à notre connaissance, de nouvelles données épidémiologiques sur le risque de transmission nosocomiale de micro-organismes lors de tels examens, nous pensons qu'il est nécessaire de revoir l'ensemble des données scientifiques publiées depuis cette date et suggérons que cette réévaluation soit réalisée de façon pluridisciplinaire sous l'égide du HCSP. La SF2H se tient également disponible pour participer à un tel travail.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur Général, l'expression de nos salutations respectueuses.

Pr Philippe Berthelot
Président de la SF2H

A handwritten signature in dark ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.